

Procedure IKO B.V. Bitumen all-in verzekerde projectgarantie 10 jaar

Techniek

- Het dakbedekkingsbedrijf voert het werk uit met geschoold en vakbekwaam personeel volgens de verwerkingsrichtlijnen behorende bij de te verwerken producten en/of de laatst geldende vakrichtlijn.
- De dakbedekkingsconstructie wordt goedgekeurd door IKO B.V., die de constructie toetst aan de onderling, in overleg met de verzekeraar, vastgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn onder andere vastgelegd in de KOMO attest-met-productcertificaten van IKO B.V.
- De in het kader van de IKO B.V. verzekerde all-in projectgarantie toe te passen bitumineuze top- en onderlagen moeten door de verzekeraar zijn geaccepteerd.

Aanmeldings-, inspectie-, en goedkeuringsprocedure

- Aanvrager vult aanmeldingsformulier A en B in en stuurt deze ten minste twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden naar:
garantie.klundert@iko.com of faxnummer 0168-409312.
(Aanmeldingsformulieren A en B staan op nl.iko.com)
- De aanmeldingsformulieren A en B worden door IKO B.V. gecontroleerd op juistheid. Indien er onduidelijkheden zijn wordt er contact opgenomen met de aanvrager.
- Als de aanmeldingsformulieren A en B akkoord bevonden zijn door IKO B.V. wordt er een bevestigingsbrief gestuurd naar de aanvrager met daarbij de gereed meldingsformulieren projectgarantie C en D.
- Het is mogelijk dat voor afgifte van het garantiecertificaat een inspectie wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau.
Bij een bitumen all-in projectgarantie wordt een inspectie aangevraagd als:
 - het een nieuwe aanvrager betreft
 - aanvrager in één jaar (bij elkaar opgetelde projecten) 5000 m² aan materiaalwaarde uitvoert.Indien achteraf een garantie wordt aangevraagd voor een project wat al aangevangen of gereed is, wordt er altijd geïnspecteerd. Tijdens de inspectie dienen er, op aanwijzing van de inspecteur, één of meerdere insnijdingen te worden gemaakt. De kosten hiervoor zijn € 340,- en voor rekening van de aanvrager.

- De aangemelde projecten worden als volgt geïnspecteerd:
Van elk dakbedekkersbedrijf wordt het eerst aangemelde project aantoonbaar geïnspecteerd conform de onderstaande inspectiestaffel:
 - Projectomvang < 500 m² 1 inspectie
 - Projectomvang 500 – 2500 m² 2 inspecties
 - Projectomvang 2500 – 5000 m² 3 inspecties
 - Projectomvang > 5000 m² min. 3 inspecties
- De inspectierapporten worden opgestuurd naar de aanvrager. Eventuele opmerkingen of aanvullende werkzaamheden vermeld in de inspectierapporten dienen door de aanvrager te worden uitgevoerd. Dit moet schriftelijk bevestigd worden aan IKO B.V.. Indien noodzakelijk kan er een aanvullende inspectie uitgevoerd worden op de uitvoering van de corrigerende werkzaamheden. De inspectiekosten hiervoor bedragen €340,- en worden bij het dakbedekkingsbedrijf in rekening gebracht.
Let op: Indien het uitgevoerde dakbedekkingssysteem niet aan de geldende eisen en regelgeving voldoet kan de garantie geweigerd worden. Er is in dat geval geen restitutie van de inspectiekosten. Werken die reeds 6 maanden of meer zijn opgeleverd komen niet meer in aanmerking voor een verzekerde project garantie.
- Als het werk gereed is dient de aanvrager dit direct te melden aan IKO B.V. d.m.v. de gereed meldingsformulieren C en D.
(Opsturen naar: garantie.klundert@iko.com of faxnummer 0168-409312.)
Let op: Gereed meldingsformulier C moet altijd volledig ingevuld worden en D alleen bij wijzigingen t.o.v. aanmeldingsformulier B.
- Na ontvangst van de gereed meldingsformulieren C en (eventueel) D en de (eventuele) bevestiging dat de in het inspectierapport gemaakte opmerkingen afgehandeld zijn, wordt het certificaat opgemaakt. Het is mogelijk dat er uitsluitels op de dekking gemaakt worden indien de uitgevoerde inspectie(s) hier reden toe geeft/geven. De aanvrager ontvangt het originele certificaat ter ondertekening samen met de eventuele factuur, met een minimum van €134,- per werk (zie overzicht kosten type garantie).
- Na ondertekening moet het certificaat teruggestuurd worden in de bijgeleverde antwoordenvolpoe. Na betaling van de factuur wordt het originele certificaat ondertekend door IKO B.V. en naar de aanvrager gestuurd. De garantie treedt pas definitief in werking als ieder van de betrokken partijen aan zijn financiële verplichtingen aangaande de betreffende garantie heeft voldaan. Tevens wordt er een ontwerp Inspectiecontract meegestuurd ter informatie.
- Mocht tijdens de procedure het aanvragende dakbedekkingsbedrijf afzien van de verzekerde garantie, dan zullen de navolgende kosten **altijd** in rekening worden gebracht:
 - Administratiekosten ad € 136,-
 - Kosten uitgevoerde inspecties ad € 340,- per uitgevoerde inspectie
- De genoemde bedragen zijn excl. B.T.W.